

## Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej

Nr 753010

Do serii TEMPOSTOP do umywalek i pisuarów



### OPIS

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753010

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.  
Czas wypływu ~15 s.  
Do modeli wyprodukowanych do 2022.

### ZALETY



Prosta konserwacja

### OPIS TECHNICZNY

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753010

Technologia

Czasowa

