

## Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej

Nr 753005

Do armatury umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP



### OPIS

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753005

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej TEMPOSTOP.  
Czas wypływu ~7 s.  
Do modeli wyprodukowanych do 2022.

### ZALETY



Prosta konserwacja

### OPIS TECHNICZNY

Zestaw naprawczy do głowicy umywalkowej/pisuarowej - Nr 753005

Technologia

Czasowa

